



1 lentelė. Maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatai 2018 metų rugsėjo 5 d.

Seniūnija	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (Escherichia Coli) (ksv/100 ml)		
			Norma 100	Norma 1000	Neturi būti	
Meškuičių seniūnija	Naisių tvenkinys	2018-09-05	46	46,5	Nepastebėta	+19°C
Ginkūnų seniūnija	Švedės tvenkinys	2018-09-05	6	85,5	Nepastebėta	+19°C
Kairių seniūnija	Kairių ežeras	2018-09-05	<4	3,1	Nepastebėta	+20°C
Kairių seniūnija	Gudelių ežeras	2018-09-05	<4	27,5	Nepastebėta	+19°C

Informaciją paruošė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Vaineta Jurkienė

